



ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРОРТНОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД №30 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА
КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

197720, Санкт-Петербург г, Зеленогорск г,
Комсомольская ул, д 4, литер А
Телефон: 8-812-433-37-15, факс 8-812-433-37-15

E-mail: gbdou30kurort@obr.gov.spb.ru
ОКПО 47940727 ОГРН 1027812405521
ИНН/КПП 7827001187/784301001

25 июля 2022 г. № 303

На № _____ от _____

Отдел образования и молодежной
политики администрации
Курортного района Санкт-Петербурга

Администрация Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 30 комбинированного вида Курортного района Санкт – Петербурга представляет отчет о текущем состоянии пожарной безопасности:

№ пункта предписания	Выявленные нарушения	Меры	Срок устранения
Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 35-1-3-310/1/1 (объект по адресу СПб, г. Зеленогорск, ул. Комсомольская, д. 4, лит. А)			
1-8	из групповых ячеек с одновременным нахождением более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход	компенсируется расчетами по определению величины индивидуального пожарного риска в здании	01.06.2022
9	противопожарные двери не оборудованы механизмом для самозакрывания	устранено	01.06.2022
10	допущено обустройство в тамбурах выходов из зданий вешалок для одежды	устранено	01.06.2022
11	двери эвакуационных выходов из спортивного зала открываются не по направлению выхода из здания	компенсируется расчетами по определению величины индивидуального пожарного риска в здании	01.06.2022
12	размещение (установка) на путях эвакуации предметов (шкаф), препятствующих безопасной эвакуации	устранено	01.06.2022
13	размещаемое на объекте класса Ф 1.1 помещение складского назначения (категории ВЗ), не выделено противопожарными перегородками не ниже 1-го типа, с соответствующими заполнениями проемов в противопожарных преградах	устранено	01.06.2022
14	двери эвакуационных выходов из музыкального зала открываются не по	компенсируется расчетами по определению величины	01.06.2022

	направлению выхода из здания	индивидуального пожарного риска в здании	
15	допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем)	устранено	01.06.2022
16	в коридоре без естественного проветривания длиной более 15 м в здании с числом этажей два и более отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции	компенсируется расчетами по определению величины индивидуального пожарного риска в здании	01.06.2022
Предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 35-1-311/1/1 (объект по адресу СПб, г. Зеленогорск, Красавица, д. 20, лит. А)			
1-2	из групповых ячеек с одновременным нахождением более 10 человек отсутствует второй эвакуационный выход	компенсируется расчетами по определению величины индивидуального пожарного риска в здании	01.06.2022
3	в коридоре без естественного проветривания длиной более 15 м в здании с числом этажей два и более отсутствует система вытяжной противодымной вентиляции	компенсируется расчетами по определению величины индивидуального пожарного риска в здании	01.06.2022
4-5	Ширина эвакуационного пути не соответствует нормативному (50 см) (при дверях, открывающихся из помещений в коридоры с двусторонним расположением дверей, ширина эвакуационного пути уменьшается на ширину дверного полотна (90 см))	компенсируется расчетами по определению величины индивидуального пожарного риска в здании	01.06.2022
6	для помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией не предусмотрено автоматическое закрытие противопожарных нормально открытых клапанов, осуществляющееся по сигналу , формируемому АПС	устранено	01.06.2022
7	не обеспечено автоматическое открывание запоров дверей эвакуационных выходов по сигналу систем противопожарной защиты здания или дистанционно сотрудником	устранено	01.06.2022
8	не составлена декларация пожарной безопасности в отношении здания (части здания) класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1	выполнено	01.06.2022
9-10	не обеспечено наличие механизма для самозакрывания противопожарной двери	устранено	01.06.2022

Заведующий



Смф

Н.В. Сержант

Исп.:
Бирюкова Е.А.
4338177